



Паспорт

Соединитель к бесконтактным выключателям  
 CS S19-3-  
 CS S19-3- -C  
 CS S19-3- -H



Цоколевка соединителя  
 CS S19-3-

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Содержание драгметаллов, мг |        |
| Золото                      | 12,023 |
| Серебро                     | ----   |
| Палладий                    | ----   |




|   |  |
|---|--|
| Тип контакта выключателя                    | Переключающий  |
| Рабочее напряжение, U <sub>раб.</sub>       | ≤ 250 В AC/DC  |
| Максимальный рабочий ток, I <sub>раб.</sub> | 4 А  |
| Диапазон рабочих температур:                |  |
| -CS S19-3-                                  | -40°C...+85°C  |
| -CS S19-3- -C                               | -50°C...+85°C  |
| -CS S19-3- -H                               | -40°C...+105°C   |
| Световая индикация                          | Нет  |
| Кабель                                      | 4x0,25 мм <sup>2</sup>   |
|   | L=   |
| Степень защиты по ГОСТ 14254-96             | IP67   |
| Сопротивление контакта                      | ≤ 0,005 Ом   |
| Сопротивление изоляции                      | > 5x10 <sup>8</sup> Ом   |
| Комплект поставки                           | 1.Соединитель<br>2.Паспорт (на каждые<br>20 датчиков в транспортной таре) - 1шт. |

|   |         |
|---|---------|
| Дата изготовления                       |         |
| Срок гарантии:                          |         |
| - со дня ввода в эксплуатацию           | 24 мес. |
| - со дня отгрузки потребителю, не более | 36 мес. |
| Изделие признано годным к эксплуатации  |         |

Дата выпуска \_\_\_\_\_  
 Представитель ОТК \_\_\_\_\_ МП


Паспорт

Соединитель к бесконтактным выключателям  
 CS S19-3-  
 CS S19-3- -C  
 CS S19-3- -H



Цоколевка соединителя  
 CS S19-3-

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Содержание драгметаллов, мг |        |
| Золото                      | 12,023 |
| Серебро                     | ----   |
| Палладий                    | ----   |



|   |  |
|---|--|
| Тип контакта выключателя                    | Переключающий  |
| Рабочее напряжение, U <sub>раб.</sub>       | ≤ 250 В AC/DC  |
| Максимальный рабочий ток, I <sub>раб.</sub> | 4 А  |
| Диапазон рабочих температур:                |  |
| -CS S19-3-                                  | -40°C...+85°C  |
| -CS S19-3- -C                               | -50°C...+85°C  |
| -CS S19-3- -H                               | -40°C...+105°C   |
| Световая индикация                          | Нет  |
| Кабель                                      | 4x0,25 мм <sup>2</sup>   |
|   | L=   |
| Степень защиты по ГОСТ 14254-96             | IP67   |
| Сопротивление контакта                      | ≤ 0,005 Ом   |
| Сопротивление изоляции                      | > 5x10 <sup>8</sup> Ом   |
| Комплект поставки                           | 1.Соединитель<br>2.Паспорт (на каждые<br>20 датчиков в транспортной таре) - 1шт. |

|   |         |
|---|---------|
| Дата изготовления                       |         |
| Срок гарантии:                          |         |
| - со дня ввода в эксплуатацию           | 24 мес. |
| - со дня отгрузки потребителю, не более | 36 мес. |
| Изделие признано годным к эксплуатации  |         |

Дата выпуска \_\_\_\_\_  
 Представитель ОТК \_\_\_\_\_ МП